



Comunicato stampa

Risultati dell'analisi dei carburanti

Tempo: variato
Benzina senza piombo 95
Diesel normale

	Tanica di latta	Prezzo	Distributore	Fornitore	Densità a 15°	Residuo del vapore di scarico	Aspetto
1	1 Senza piombo 95	1.71	Moser Kirchbergstrasse 33 3400 Burgdorf	Moser	741.1	2	Limpido
		21.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	2 Diesel	1.80			61	40	--
2	3 Senza piombo 95	1.69	Ruedi Rüssel Hinterdorfstrasse 5 3550 Langnau	Ruedi Rüssel	738.6	1	Limpido
		21.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	4 Diesel	1.76			56	30	--
3	5 Senza piombo 95	1.64	Distributore Wyss Pfeidstrasse 29 2555 Brügg	Wyss	738.8	2	Limpido
		21.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	6 Diesel	1.74			58	30	--
4	7 Senza piombo 95	1.69	Tellis Casella postale 2855 Glovelier	Tellis	742	3	Limpido
		21.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	8 Diesel	1.77			61	50	--
5	9 Senza piombo 95	1.71	Mini Prix F. Courvoisier SA 2300 La Chaux-de-Fonds	Oel- Pool	738.5	1	Limpido
		21.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	10 Diesel	1.80			58	30	--
6	11 Senza piombo 95	1.71	Grenacher SA Les Lerreux	Grenacher SA	734,7	1	Limpido
		21.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	12 Diesel	1.79			57	30	--
7	13 Senza piombo 95	1.77	Garage Balcon du Jura Rue Neuve 9 1450 Sainte-Croix	Balcon Du Jura	738,9	2	Limpido
		21.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	14 Diesel	1.84			42!	30	--
8	15 Senza piombo 95	1.77	RRG Lemman SA Route de la Sarraz 1304 Cossonay	RRG Lemman SA	735,5	1	Limpido
		21.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	16 Diesel	1.83			57	30	--
9	17 Senza piombo 95	1.74	Stadion Romont Route de Lausanne 13 1680 Romont	Stadion Romont	735,5	1	Limpido
		22.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	18 Diesel	1.83			60	40	--
10	19 Senza piombo 95	1.75	Garage Larussauto Rue Pestalozzi 1202 Ginevra	Jubin Frères	740,5	2	Limpido
		22.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	20 Diesel	1.87			64	50	--



	Tanica di latta	Prezzo	Distributore	Fornitore	Densità a 15°	Residuo del vapore di scarico	Aspetto
11	21 Senza piombo 95	1.80	Station Combustia Garage Sous-Gare 1950 Sion	Combustia	737	1	Limpido
		22.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	22 Diesel	1.87			47!	30	--
12	23 Senza piombo 95	1.77	Distributore Oberwald Furkastrasse 64 3999 Oberwald	Distributore Oberwald	736,4	1	Limpido
		23.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	24 Diesel	1.84			54!	30	--
13	25 Senza piombo 95	1.68	Fratelli Rima Via San Gottardo 65 6500 Bellizona	Fratelli Rima	742.8	1	Limpido
		23.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	26 Diesel	1.78			58	60	--
14	27 Senza piombo 95	1.74	Stazione Quartino Via Cantonale 6572 Quartino	A.H. Meyer & CIE Badenerstrasse 329 8040 Zurigo	743	11	Limpido
		23.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	28 Diesel	1.85			62	40	--
15	29 Senza piombo 95	1.73	Ruedi Rüssel Industriestrasse 6 7208 Malans	Oel Pool AG	742.1	1	Limpido
		23.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	30 Diesel	1.83			46!	40	--
16	31 Senza piombo 95	1.74	Rheingarage Untere Industrie 2 7304 Maienfeld	Jaeger AG	741.8	2	Limpido
		23.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	32 Diesel	1.85			53!	40	--
17	33 Senza piombo 95	1.77	Oil Distributoren Feldmoosstrasse 10 8853 Lachen	Oil Distributoren	739.3	2	Limpido
		23.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	34 Diesel	1.85			59	50	--
18	35 Senza piombo 95	1.78	Hubrol AG Bahnhofstrasse 4 6460 Altdorf	Hubrol AG	738.7	1	Limpido
		24.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	36 Diesel	1.83			70	50	--
19	50 Senza piombo 95	1.73	Josef Huber Neuenkirchstrasse 26 6020 Emmenbrücke	Moser	739.6	3	Limpido
		24.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	51 Diesel	1.81			58.5	30	--
20	52 Senza piombo 95	1.78	Hubrol AG Kornmattstrasse 6460 Altdorf	Hubrol AG	737.4	2	Limpido
		27.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	53 Diesel	1.86			53.5!	40	--



	Tanica di latta	Prezzo	Distributore	Fornitore	Densità a 15°	Residuo del vapore di scarico	Aspetto
21	54 Senza piombo 95	1.78	ZVB An der Aar 6304 Zug	Zugerland Verkehrsbetriebe	740.5	0	Limpido
		27.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	55 Diesel	1.86			62.5	50	--
22	56 Senza piombo 95	1.78	Garage Niederberger Roosstrasse 20 8832 Wollerau	Garage Niederberger	740	2	Limpido
		27.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	57 Diesel	1.80			60.5	40	--
23	58 Senza piombo 95	1.77	Garage Illert Seestrasse 47 8708 Maennedorf	Garage Illert	737.1	1	Limpido
		27.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	59 Diesel	1.89			60.5	50	--
24	60 Senza piombo 95	1.73	Rudi Tinner Bruggerstrasse 152 5403 Baden	Ruedi Tinner	742.9	1	Limpido
		27.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	61 Diesel	1.80			58.5	50	--
25	62 Senza piombo 95	1.66	EK Automobile Wolfwilerstrasse 2 4703 Kestenholz	EK Automobile	743.2	1	Limpido
		28.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	63 Diesel	1.79			60.5	40	--
26	64 Senza piombo 95	1.70	Distributore Lausen Hauptstrasse 59 4415 Lausen	Distributore Lausen	741	0	Limpido
		28.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	65 Diesel	1.81			66.5	50	--
27	66 Senza piombo 95	1.74	Distributore Kofler Wagenhauserstrasse 47 8260 Stein am Rhein	Distributore Kofler	740.8	0	Limpido
		28.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	67 Diesel	1.80			61.5	40	--
28	68 Senza piombo 95	1.76	Disributori Oil Frauenfelderstrasse 39 9548 Matzingen	Distributori Oil	740.1	1	Limpido
		28.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	69 Diesel	1.85			61.5	50	--
29	70 Senza piombo 95	1.75	Ruedi Rüssel Morgentalerstrasse 24 8355 Aadorf	Oel Pool AG	741.1	2	Limpido
		28.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	71 Diesel	1.83			55.5	50	--
30	72 Senza piombo 95	1.70	Th. Willy AG Zürcherstrasse 145 8952 Schlieren	Oel Pool AG	739.8	2	Limpido
		28.05.2013			Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua	
	73 Diesel	1.81			60.5	40	--



	Risultato regolare (tenore acqua/benzina corrisponde alla norma EN 590)
	Risultato sufficiente (tenore acqua/benzina al di fuori della norma EN 590, ma nei parametri del test)
	Risultato insufficiente (tenore acqua/benzina non conforme alla norma EN 590)

- 1) Residuo lavato dei vapori di scarico nullo ovunque
- 2) Segnala presenza di additivi

Valutazione	Punto d'infiammabilità	Tenore d'acqua mg/kg	Densità benzina
Molto consigliato	>55°C	0 a 100mg	720 a 775 g/l
Consigliato con riserva	53,5°C a 55°C	200 a 258mg	-
Non consigliato	0°C a 53°C	>258 mg	-

Prevale la traduzione tedesca.

Con 1,6 milioni di soci, il TCS è il più grande Club della mobilità in Svizzera. Associazione senza scopo di lucro, fondata a Ginevra nel 1896, si compone di 24 sezioni e di un Club centrale. Interlocutore privilegiato delle autorità cantonali e federali, il TCS difende la libera scelta del mezzo di trasporto. Da oltre un secolo, si impegna per la sicurezza di tutti gli utenti della strada, attraverso campagne di sensibilizzazione e studi sulla qualità delle infrastrutture stradali. Le 14 piste destinate all'istruzione e i 31 centri per la formazione in due fasi fanno del TCS il leader in materia di formazione e perfezionamento alla guida. Attivo nella difesa dei consumatori, il TCS realizza ogni anno test di riferimento e offre, nei suoi 19 centri tecnici, consulenze indipendenti e competenti. I 220 pattugliatori del TCS compiono annualmente oltre 300'000 interventi di soccorso e, in circa 86% dei casi, consentono all'automobilista di riprendere il viaggio immediatamente. Oltre 700'000 persone si affidano al Libretto ETI che ogni anno rimpatria in Svizzera quasi 900 persone e 2'100 veicoli. Tramite il servizio medico ETI-Med, la Centrale d'intervento ETI offre sia valutazioni che consigli medici e organizza rimpatri sanitari verso la Svizzera in collaborazione con Alpine Air Ambulance, per aereo sanitario, elicottero o ambulanza. La protezione giuridica TCS, la TCS MasterCard e l'assicurazione auto TCS sono tra le prestazioni più famose del Club, che dispone inoltre di 35 campeggi e 2 alberghi. Venti volte all'anno, i soci ricevono "Touring", il giornale del Club che raggiunge 1,3 milioni di copie. Per tutti questi motivi, una famiglia su due si fida del TCS !