



Informations

Résultats de l'analyse des carburants

Conditions météo: diverses  
Essence sans plomb 95  
Diesel normal

	Estagnon métallique	Prix	Station-service	Distributeur	Densité à 15°	Résidu après évaporation	Aspect
1	1 Sans plomb 95	1.71	Moser Kirchbergstrasse 33 3400 Burgdorf	Moser	741.1	2	clair
		21.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	2 Diesel	1.80			61	40	--
2	3 Sans plomb 95	1.69	Ruedi Rüssel Hinterdorfstrasse 5 3550 Langnau	Ruedi Rüssel	738.6	1	clair
		21.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	4 Diesel	1.76			56	30	--
3	5 Sans plomb 95	1.64	Station-service Wyss Pfeidstrasse 29 2555 Brügg	Wyss	738.8	2	clair
		21.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	6 Diesel	1.74			58	30	--
4	7 Sans plomb 95	1.69	Tellis Case Postale 2855 Glovelier	Tellis	742	3	clair
		21.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	8 Diesel	1.77			61	50	--
5	9 Sans plomb 95	1.71	Mini Prix F. Courvoisier SA 2300 La Chaux-de-Fonds	Oel- Pool	738.5	1	clair
		21.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	10 Diesel	1.80			58	30	--
6	11 Sans plomb 95	1.71	Grenacher SA Les Lerreux	Grenacher SA	734,7	1	clair
		21.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	12 Diesel	1.79			57	30	--
7	13 Sans plomb 95	1.77	Garage Balcon du Jura Rue Neuve 9 1450 Sainte-Croix	Balcon Du Jura	738,9	2	clair
		21.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	14 Diesel	1.84			42!	30	--
8	15 Sans plomb 95	1.77	RRG Leman SA Route de la Sarraz 1304 Cossonay	RRG Leman SA	735,5	1	clair
		21.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	16 Diesel	1.83			57	30	--
9	17 Sans plomb 95	1.74	Stadion Romont Route de Lausanne 13 1680 Romont	Stadion Romont	735,5	1	clair
		22.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	18 Diesel	1.83			60	40	--
10	19 Sans plomb 95	1.75	Garage Larussauto Rue Pestalozzi 1202 Genève	Jubin Frères	740,5	2	clair
		22.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	20 Diesel	1.87			64	50	--



	Estagnon métallique	Prix	Station-service	Distributeur	Densité à 15°	Résidu après évaporation	Aspect
11	21 Sans plomb 95	1.80	Station Combustia Garage Sous-Gare 1950 Sion	Combustia	737	1	clair
		22.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	22 Diesel	1.87			47!	30	--
12	23 Sans plomb 95	1.77	Station-service Oberwald Furkastrasse 64 3999 Oberwald	Station-service Oberwald	736,4	1	clair
		23.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	24 Diesel	1.84			54!	30	--
13	25 Sans plomb 95	1.68	Fratelli Rima Via San Gottardo 65 6500 Bellizona	Fratelli Rima	742.8	1	clair
		23.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	26 Diesel	1.78			58	60	--
14	27 Sans plomb 95	1.74	Stazione Quartinio Via Cantonale 6572 Quartino	A.H. Meyer & CIE Badenerstrasse 329 8040 Zürich	743	11	clair
		23.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	28 Diesel	1.85			62	40	--
15	29 Sans plomb 95	1.73	Ruedi Rüssel Industriestrasse 6 7208 Malans	Oel Pool AG	742.1	1	clair
		23.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	30 Diesel	1.83			46!	40	--
16	31 Sans plomb 95	1.74	Rheingarage Untere Industrie 2 7304 Maienfeld	Jaeger AG	741.8	2	clair
		23.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	32 Diesel	1.85			53!	40	--
17	33 Sans plomb 95	1.77	Oil Station-servicen Feldmoosstrasse 10 8853 Lachen	Oil Station- servicen	739.3	2	clair
		23.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	34 Diesel	1.85			59	50	--
18	35 Sans plomb 95	1.78	Hubrol AG Bahnhofstrasse 4 6460 Altdorf	Hubrol AG	738.7	1	clair
		24.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	36 Diesel	1.83			70	50	--
19	50 Sans plomb 95	1.73	Josef Huber Neuenkirchstrasse 26 6020 Emmenbrücke	Moser	739.6	3	clair
		24.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	51 Diesel	1.81			58.5	30	--
20	52 Sans plomb 95	1.78	Hubrol AG Kornmattstrasse 6460 Altdorf	Hubrol AG	737.4	2	clair
		27.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	53 Diesel	1.86			53.5!	40	--



	Estagnon métallique	Prix	Station-service	Distributeur	Densité à 15°	Résidu après évaporation	Aspect
21	54 Sans plomb 95	1.78	ZVB An der Aar 6304 Zug	Zugerland Verkehrsbetriebe	740.5	0	clair
		27.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	55 Diesel	1.86			62.5	50	--
22	56 Sans plomb 95	1.78	Garage Niederberger Roosstrasse 20 8832 Wollerau	Garage Niederberger	740	2	clair
		27.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	57 Diesel	1.80			60.5	40	--
23	58 Sans plomb 95	1.77	Garage Illert Seestrasse 47 8708 Maennedorf	Garage Illert	737.1	1	clair
		27.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	59 Diesel	1.89			60.5	50	--
24	60 Sans plomb 95	1.73	Rudi Tinner Bruggerstrasse 152 5403 Baden	Ruedi Tinner	742.9	1	clair
		27.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	61 Diesel	1.80			58.5	50	--
25	62 Sans plomb 95	1.66	EK Automobile Wolfwilerstrasse 2 4703 Kestenholz	EK Automobile	743.2	1	clair
		28.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	63 Diesel	1.79			60.5	40	--
26	64 Sans plomb 95	1.70	Station-service Lausen Hauptstrasse 59 4415 Lausen	Station-service Lausen	741	0	clair
		28.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	65 Diesel	1.81			66.5	50	--
27	66 Sans plomb 95	1.74	Station-service Kofler Wagenhauserstrasse 47 8260 Stein am Rhein	Station-service Kofler	740.8	0	clair
		28.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	67 Diesel	1.80			61.5	40	--
28	68 Sans plomb 95	1.76	Oil Station-servicen Frauenfelderstrasse 39 9548 Matzingen	Oil Station- servicen	740.1	1	clair
		28.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	69 Diesel	1.85			61.5	50	--
29	70 Sans plomb 95	1.75	Ruedi Rüssel Morgentalerstrasse 24 8355 Aadorf	Oel Pool AG	741.1	2	clair
		28.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	71 Diesel	1.83			55.5	50	--
30	72 Sans plomb 95	1.70	Th. Willy AG Zürcherstrasse 145 8952 Schlieren	Oel Pool AG	739.8	2	clair
		28.05.2013			Point d'inflammation	Teneur en eau	
	73 Diesel	1.81			60.5	40	--



	Résultat en ordre (la teneur en eau/essence répond à la norme EN 590)
	Résultat moyen (la teneur en eau/essence ne répond pas à la norme EN 590, mais elle est à l'intérieur de la marge de tolérance du test)
	Résultat insuffisant (la teneur en eau/essence ne répond pas à la norme EN 590)

- 1) résidu épuré après évaporation zéro partout
- 2) indique l'adjonction d'additifs

Evaluation	Point d'inflammation	Teneur en eau en mg/kg	Densité essence
Très recommandé	>55°C	0 à 100mg	720 à 775 g/l
Recommandé avec réserves	53,5°C à 55°C	200 à 258mg	-
Non recommandé	0°C à 53°C	>258 mg	-

#### La version allemande fait foi.

Avec 1,6 million de membres, le TCS est le plus grand Club de la mobilité en Suisse. Association à but non lucratif fondée à Genève en 1896, sa structure se compose de 24 Sections et d'un Club central. Interlocuteur privilégié des autorités cantonales et fédérales, le TCS défend le libre choix du moyen de transport. Depuis plus d'un siècle, il s'engage pour la sécurité de tous les usagers de la route, à l'aide de campagnes de sensibilisation et d'études sur la qualité des infrastructures routières. Ses 14 pistes d'entraînement et ses 31 centres pour le permis 2-phases en font le leader en matière de formation et de perfectionnement à la conduite. Acteur majeur dans la protection des consommateurs, il réalise chaque année des tests de référence et offre, dans ses 19 centres techniques, des conseils neutres et compétents. Les 220 patrouilleurs du TCS effectuent près de 300'000 dépannages par an et permettent de reprendre la route de suite dans près de 86% des cas. Plus de 700'000 personnes font confiance au Livret ETI qui rapatrie en Suisse près de 900 personnes et 2'100 véhicules par an. Grâce à sa cellule ETI-Med, la Centrale d'intervention ETI fournit des évaluations ainsi que des conseils médicaux et organise les rapatriements sanitaires vers la Suisse en collaboration avec Alpine Air Ambulance, par avion sanitaire, hélicoptère ou ambulance. La protection juridique TCS, la TCS MasterCard et l'assurance auto TCS font partie des prestations les plus reconnues du Club, lequel dispose aussi de 35 campings et 2 hôtels. Vingt fois par an, les membres reçoivent "Touring", le journal du Club tiré à 1,3 million d'exemplaires. Pour toutes ces raisons, un ménage sur deux fait confiance au TCS !