







Suisse
Baltenswil (Sud)

Appréciation du test: bon

Situation: A 1 Zurich – St-Margrethen
entre l'échangeur Brüttisellen et Effretikon

Points forts et faibles

-  Aménagements extérieurs bien entretenus et propres
-  Places de stationnement réservées pour les personnes handicapées
-  Kiosque à disposition
-  Toilettes bien entretenues et propres
-  Surveillance vidéo et poste d'appel d'urgence à disposition






-  Toilettes pour handicapés non fonctionnelles


Suisse
Etoy (Sud)

Appréciation du test: bon

Situation: A 1 Genève - Lausanne
entre Aubonne et Morges-Ouest

Points forts et faibles

-  Aménagements extérieurs bien entretenus et propres, situation pittoresque
-  Places de stationnement réservées et toilettes pour les personnes handicapées
-  Tables de pique-nique intactes et propres
-  Toilettes très bien entretenues et propres
-  Poste d'appel d'urgence à disposition

-  Pas de surveillance vidéo

Remarque:





- ◇ Il manque un panneau indiquant le nom de l'aire de repos



Suisse
Teufengraben (Ouest)

Appréciation du test: bon

Situation: A 2 Bâle - Lucerne
entre Eptingen et Egerkingen

Points forts et faibles

-  Places de stationnement réservées pour les personnes handicapées
-  Chemins pédestres le long des places de stationnement, passages piétons existants
-  Kiosque et tables de pique-nique à disposition
-  Possibilité de langer dans les toilettes





-  Accès aux toilettes handicapés trop éloigné et en montée, toilettes pour handicapés non fonctionnelles
-  Pas de surveillance vidéo



Suisse
Gurnellen (Ouest)

Appréciation du test: bon

Situation: A 2 Lucerne - Göschenen
entre Amsteg et Wassen

Points forts et faibles

-  Orientation facile, aménagements bien entretenus et propres
-  Chemins pédestres le long des places de stationnement
-  Toilettes bien entretenues et propres, possibilité de langer
-  Papier toilette, savon et serviettes / sèche-mains à disposition





-  Très petite aire, niveau de bruit élevé, éclairage insuffisant
-  Pas de tables de pique-nique



Suisse
Linkolnsberg (Sud)

Appréciation du test: bon

Situation: A 1 Zürich – St-Margrethen
entre l'échangeur Meggenhus et Rheineck

Points forts et faibles

-  Aire entourée d'un paysage pittoresque
-  Tables de pique-nique intactes et propres, kiosque à disposition
-  Possibilité de langer dans les toilettes
-  Toilettes à disposition pour les handicapés

-  Niveau de bruit élevé
-  Odeur d'urine dans les toilettes lors du test nocturne

Suisse
Cadenazzo (Ouest)

Appréciation du test: insuffisant

Situation: A 2 Bellinzone - Lugano
entre Bellinzone-Sud et Rivera


Points forts et faibles


 Tables de pique-nique couvertes

 De nuit, aire de rencontre du milieu homosexuel

 Eclairage insuffisant

 Manque partiel de chemins pédestres le long des places de stationnement

 Toilettes en partie sales, maculées avec des graffitis obscènes, pas de toilettes pour handicapés

 Pas de surveillance vidéo

Remarque:

◇ Il manque un panneau indiquant le nom de l'aire de repos