

LE 20 GALLERIE EUROPEE ESAMINATE NEL 2015

	Evaluation										
	Situazione	15 % Configurazione	8 % Illuminazione & Approvvigionamento energetico	15 % Circolazione & sorveglianza del traffico	10 % Comunicazione	14 % Vie di fuga & di soccorso	18 % Protezione contro gli incendi	12 % Ventilazione	8 % Gestione delle situazioni d'urgenza	Rischio potenziale	NOTA COMPLESSIVA
GERMANIA (D)											
Berg Bock	A 71	++	++	++	++	++	++	++	++	medio	++
Rennsteig	A 71	++	++	++	++	++	++	++	++	medio	++
Jagdberg	A 4	++	++	++	++	++	++	++	++	elevato	++
Dölzchen	A 17	+	++	+	++	++	++	++	++	medio	++
Gmünder Einhorn	B 29	+	++	++	++	++	++	++	++	elevato	++
Hugenwald	B 294	+	++	++	++	++	++	++	++	medio	++
Universität Düsseldorf	A 46	++	++	+	+	++	o	++	++	elevato	++
Reutherberg	B 294	o	++	++	++	++	++	+	++	medio	++
Josef-Deimer	LA 14	o	++	+	++	+	++	++	++	elevato	++
Saukopf	B 38	o	+	o	++	+	++	++	++	medio	++
Königshainer Berge	A 4	++	++	o	++	+	++	++	++	medio	+
Staufer	B 10	+	++	++	++	+	++	+	-	elevato	+
Ruhrschnellweg	A 40	+	++	+	+	+	+	++	++	elevato	+
Ursulaberg	B 312	o	++	o	++	++	++	++	++	medio	+
ITALIA (I)											
Mont Blanc	A 5 / A 40	o	++	++	+	++	+	++	++	elevato	++
Sant' Angelo	A 3	-	++	++	o	++	o	++	o	debole	++
Monza	SS 36	+	++	+	o	++	+	++	+	elevato	+
AUSTRIA (A)											
Roppen	A 12	++	++	++	++	++	++	++	++	medio	++
Pfänder	A 14	++	++	++	++	+	++	++	++	medio	++
SVIZZERA (CH)											
San Gottardo	A 2	--	++	+	+	+	o	++	++	elevato	+

++	molto buono
+	buono
o	sufficiente
-	insufficiente
--	molto insufficiente